

Т-образная стойка

ВРЕМЕННАЯ ОПОРНАЯ СТОЙКА ЭЛБРОК

КОД	наименование	ВРЕМЕННАЯ ОПОРНАЯ СТОЙКА ЭЛБРОК		ВЕС
		МИН. МЕТРЫ	МАКС. МЕТРЫ	КГ
400413	T2	0.90	1.35	21
400415	T3	1.00	1.50	23
400421	T4	1.30	2.10	27
400426	T5	1.60	2.65	31
400433	T6	2.10	3.30	36
400441	T7	2.90	4.10	43
400448	T8	3.60	4.80	47

Стойки других размеров изготавливаются на заказ
БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ БИЗНЕС



ВРЕМЕННАЯ ОПОРНАЯ СТОЙКА ЭЛБРОК

- Т-образная стойка Элброк функционирует в соответствии с руководством для работ в условиях горных обвалов
- Простота установки
- Применима для высоты забоя от 0,9 метра до 4,8 метра
- Высвобождение с расстояния 5 метров
- Может быть реставрирована
- Кулачковая подставка может быть использована для стоек различных размеров
- Распределитель нагрузки и крюки для сеток безопасности

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ


- Применить средства индивидуальной защиты рабочих
- Работать из безопасной позиции
- Разрыхлить породу металлическим прутком
- Расчистить до монолитной подошвы
- Выбрать стойку требуемого размера в соответствии с высотой забоя
- Убедиться, что кулачок находится в самой нижней позиции
- Установить стойку под углом 90 градусов к висячему боку и удостовериться, что надпись "FMARK" повернута в сторону забоя
- Поднять наружный цилиндр до соприкосновения распределителя нагрузки с висячим боком
- Вставить стержень
- Установить подъемное устройство – выполнить преднапряжение до плотной позиции
- Закрепить подъемное устройство на крюке опоры после завершения установки

Последовательность удаления

- Убедиться в безопасности окружающей обстановки перед удалением стойки
- При удалении стойки, работать с безопасного, поддерживаемого опорами участка
- Участок под опорой должен быть свободен от людей
- Рукоятка высвобождения отсоединена от крюка и в верхнем положении
- Строп безопасности прикреплен к стержню и рукоятке высвобождения
- Закрепить строп безопасности длиной 5 м на рукоятке высвобождения
- С усилием потянуть строп для высвобождения стойки
- При помощи стропа, вытащить стойку на безопасный участок
- Повторить действия для всех стоек
- Стойки следует хранить в безопасном от взрывов месте.

Т-образная стойка ВРЕМЕННАЯ ОПОРНАЯ СТОЙКА

Деформация под нагрузкой



Различные удлиняющие насадки
с распределителем нагрузки 410 x 120



Установить кулачок на деталь
для создания стойки нужной длины

Строп безопасности 5 м

